

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJUS

1	9	0	7	5	7	0	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(įstaigos kodas)

PATVIRTINTA

Šiaulių „Aušros“ muziejaus

Direktoriaus 2024 m. kovo d.

veiklos įsakymu Nr. V1-

SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA DIRBANT PAGALBINE KROVINIŲ KĖLIMO, TRANSPORTAVIMO ĮRANGA NR. 15

I. BENDROJI DALIS

1. Dirbti pagalbine krovinių kėlimo, transportavimo įranga gali asmuo, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, išklauses darbuotojų saugos ir sveikatos darbo vietoje, bei gairinės saugos instruktavimus.
2. Darbuotojo darbo ir poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nuostatomis.
3. Pranešimo apie nelaimingą atsitikimą tvarka:
 - 3.1. pačiam nukentėjus nelaimingo atsitikimo metu, jei leidžia jėgos, pranešti įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai bei darbuotojų atstovui;
 - 3.2. pamačius arba sužinojus, kad įvyko nelaimingas atsitikimas, suteikti nukentėjusiajam pirmąją pagalbą, reikalui esant, iškviešti greitąją medicinos pagalbą telefonu 112. Pranešti apie nelaimingą atsitikimą įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui;
 - 3.3. kol nelaimingas atsitikimas bus pradėtas tirti, darbo vieta ir įrenginių būklė turi likti tokia, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu dėl to kyla pavojus aplinkui esančių darbuotojų gyvybei ar sveikatai, galima daryti tik būtinus pakeitimus, apie tai surašant aktą;
 - 3.4. įvykus nelaimingam atsitikimui pakeliui į darbą arba iš darbo, kreiptis į gydymo įstaigą ir nedelsiant pranešti darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui.
4. Pranešimo apie darbo metu pastebėtus trūkumus tvarka - savavališkai nešalinti darbo priemonių, įrenginių ir pastatų gedimų, taip pat juose įrengtų darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos įtaisų gedimų; nedelsiant pranešti įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui apie padėtį darbo vietose, darbo patalpose, kurie kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai.
5. Darbuotojas gali atsisakyti dirbti darbus, kuriuos saugiai atlikti neapmokytas; jeigu įrankiai, įrenginiai techniškai netvarkingi; darbo aplinka kelia pavojų sveikatai ir gyvybei; jei kolektyvinės apsaugos priemonės neužtikrina apsaugos nuo rizikos veiksnių, o asmeninės apsaugos priemonės neišduotos; jei asmeninės apsaugos priemonės techniškai netvarkingos, nepatikrintos, neišbandytos.
6. Asmens higienos reikalavimai - dirbti tik su tvarkingais, švariais drabužiais, avalyne; rankas plauti tik tam skirtomis priemonėmis, nelaikyti maisto produktų darbo vietoje ir nevalgyti.
7. Už šios instrukcijos nevykdymą, darbuotojui taikoma LR įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, administracinė atsakomybė, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio ir pasekmių.

II. PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIAI. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO

8. Profesinės rizikos veiksniai darbuotojo darbo vietoje:
 - 8.1. transportuojamas kroviny;
 - 8.2. nelygios, slidžios grindys, užkrauti judėjimo takai;
 - 8.3. aštrūs įrankiai, atliekant pakavimo/išpakavimo ar kitus darbus;
 - 8.4. rankinio vežimėlio, keltuvo gamintojo naudojimo instrukcijos nesilaikymas;

- 8.5. šaltis, žiemą dirbant nešildomose patalpose ar lauke;
- 8.6. nepalankios meteorologinės sąlygos;
- 8.7. fizinė perkrova;
- 8.8. triukšmas, dulkės.
- 9. Būtinios saugos priemonės:
 - 9.1. krovinių kėlimo, transportavimo įranga turi atitikti vykdomų darbų pobūdį ir būti tinkami naudojama. Keltuvai-vežimėliai yra pritaikyti horizontaliam sunkių krovinių transportavimui lygiu, tvirtu pagrindu. Krovinys turi būti tolygiai sukrautas ant padėklų;
 - 9.2. darbo vieta turi būti neužgriozdinta, turi būti užtikrintas saugus priėjimas prie darbo vietos;
 - 9.3. neviršyti maksimalaus apkrovimo, nurodyto lentelėje ar lipduke ant keltuvo;
 - 9.4. vengti vežti daugiau negu 6% nuožulnumo keliu arba įkalne. Vežant nuožulniu keliu, reikia apsaugoti krovinį, kad jis neslystų, nesiristų, nenuvirstų. Vežant nuožulniu keliu, naudoti keltuvą-vežimėlį tik su važiavimo ir stovėjimo standžiais;
 - 9.5. darbuotojas turi žinoti, kur yra įstaigos pirmos medicinos pagalbos rinkinys.
- 10. Darbdavys, įvertinęs rizikos veiksnius ir vadovaudamasis nustatytomis normomis, privalo nemokamai aprūpinti darbuotoją asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

III. DARBUOTOJO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ

- 11. Prieš pradėdamas dirbti pagalbine krovinių kėlimo, transportavimo įranga, darbuotojas privalo:
 - 11.1. apsirengti tvarkingais darbo drabužiais, apsiauti apsauginę darbo avalynę, jeigu reikia, užsidėti asmenines apsaugos priemones;
 - 11.2. įsitikinti, ar rankinis vežimėlis tinkamas darbui;
 - 11.3. atidžiai apžiūrėti vairo ir stabdžių įrenginius;
 - 11.4. įsitikinti, ar nėra plyšių suvirinimo vietose;
 - 11.5. pastebėjus bet kokį gedimą, netvarką ar keliantį pavojų veiksni, informuoti įstaigos vadovą ar jo įgaliotą asmenį. Darbo nepradėti, kol nebus pašalinti visi trūkumai.

IV. DARBUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU

- 12. Vairuojant rankinį vežimėlį, būtina laikytis kelių eismo taisyklių. Lenkiamą lėtai judantį transportą ar pėsčiuosius, ne arčiau kaip 5 m iki jų, perspėti juos. Jei transportas ar pėstieji nepraleidžia, lenkti juos draudžiama.
- 13. Kad išvengti susidūrimo su kita transporto priemone, būtina laikytis saugaus 10 metrų atstumo. Posūkiuose, sankryžose, išvažiuojant iš už pastato kampo, siaurose vietose važiuoti lėtai.
- 14. Dirbti rankiniu keltuvu-vežimėliu ir atlikti jo techninę apžiūrą saugiai ir laiku, reikia taip, kaip nurodyta vežimėlio gamyklos gamintojos naudojimo instrukcijoje.
- 15. Kad apsisaugoti nuo galimų žalingų veiksnių poveikio, naudoti kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės. Dirbant šaltose patalpose ar lauke šaltu metu, reikia šiltai apsirengti, naudoti kitas numatytas asmenines apsaugos priemones.
- 16. Pakavimo priemonės ir medžiagos turi būti laikomos švariai, pakeltos nuo grindų. Pakuotės sandarios, patikimai apsaugojančios gaminius, ženklinamos pagal nustatytus reikalavimus.
- 17. Pakavimui naudoti sausas standartines surišimo medžiagas. Pakuojant ar išpakuojant saugotis, kad gaminiai nenukristų, neužgautų kojų ar panašiai.
- 18. Pakraunant ir iškraunant gaminius, darbuotojas privalo žinoti krovos organizavimo reikalavimus ir jų laikytis. Dirbant su cheminėmis medžiagomis, dirbti saugiai, kaip nurodyta jų saugos duomenų lapuose, gamintojų instrukcijose.
- 19. Krovinius ant vežimėlio sukrauti tolygiai, kad nenuslystų.
- 20. Prieš keliant krovinį įvertinti jo svorį, patogumą kelti, paimti. Saugiam krovinio pakėlimui, užtikrinti tinkamą kūno padėtį.
- 21. Smulkūs, vienetiniai ir birieji kroviniai turi būti vežami specialioje taroje; taros stiprumas turi būti išbandytas.

22. Draudžiama:
- 22.1. vežti krovinį, kuris yra sunkesnis už nurodytąjį vežimėlio techninėje charakteristikoje;
 - 22.2. vežti žmones;
 - 22.3. vežimėlį stumti bėgant;
 - 22.4. vežti nepritvirtintus, neišlaikančius pusiausvyros krovinius, netinkamoje ar perpildytoje taroje;
 - 22.5. maisto produktus galima vežti tik supakuotus.
23. Važiuojant šalia stelažų, įėjimo, išėjimo durų, nuo jų laikytis ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu.
24. Vežant krovinį pro žmonių susibūrimo vietas, sandėlio duris, vartus, taip pat išvažiuojant pro vartus, būtina sulėtinti greitį.
25. Keliant krovinius keltuvais neviršyti didžiausio maksimalaus svorio nurodyto ant keltuvo.
26. Krovinį ant keltuvo padėti stabiliai, kad keliant jis nejudėtų.
27. Nuleidžiant keltuvaž saugoti galūnes, kad neprispaustumėte.
28. Keltuvo nenaudoti žmonėms kelti.
29. Pasinaudojus keltuvu, jį nuleisti į pradinę padėtį.
30. Būtina periodiškai atlikti keltuvo techninę patikrą pagal keltuvo instrukcijos reikalavimus.

V. DARBUOTOJO VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS

31. Pastebėjus, kad gali nukristi kroviny, nedelsiant nutraukti darbą.
32. Įvykus nelaimingam atsitikimui, nukentėjusiajam suteikti pirmąją pagalbą, jei reikia, iškviešti greitąją medicinos pagalbą, apie įvykį pranešti įstaigos vadovui ar kitam darbdavio įgaliotam asmeniui.
33. Kilus gaisrui, nedelsiant atjungti įtampą, iškviešti ugniagesius pagalbos telefonu 112, pranešti įstaigos vadovui. Gesinti gaisro židinį pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.

VI. DARBUOTOJO VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ

34. Baigęs dirbti darbuotojas privalo sutvarkyti darbo vietą.
35. Pastatyti krovinių kėlimo, transportavimo įrangą į tam skirtą vietą.
36. Nusiplauti rankas ir veidą šiltu vandeniu su muilu, esant galimybei nusiprausti po dušu.
37. Apie visus pastebėtus nesklandumus, pranešti tiesioginiam vadovui.

Instrukciją parengė UAB „Saugotyra“